


# УСТАНОВКА ДАТЧИКА НА ПОВЕРОЧНОМ ШТАТИВЕ.



- 1. Штатив
- 2. Глубиномер микрометрический.
- 3. Датчик.
- 4. Стопорный винт.

Примечание. Второстепенные детали штатива условно не показаны.